

Unterrichtung über Fällungen und Kroneneinkürzungen im Straßenbaumbestand
hier: Zeitraum Januar bis Februar 2013

Aufgrund der Ergebnisse regelmäßiger Verkehrssicherungskontrollen und der dabei festgestellten Schädigungen wird der Bereich Grünflächen ab dem 15. Januar 2013 damit beginnen, im gesamten Potsdamer Stadtgebiet die in der Anlage aufgeführten Straßenbäume zu fällen bzw. ihre Kronen stark zu reduzieren. Insgesamt handelt es sich um 46 Fällungen und 23 Kronen-einkürzungen (= 0,18 % des Gesamtbestandes an Straßenbäumen).

Die Fällungen und Kroneneinkürzungen sind der Unteren Naturschutzbehörde angezeigt und kommen nach Eingang der Genehmigung zur Ausführung.

Nachpflanzungen an den vorgenannten Standorten sind teilweise in Vorbereitung und werden je nach Witterung, Rahmenbedingungen und Haushaltslage beauftragt. Generell wird angestrebt, entstehende Lücken im Potsdamer Baumbestand durch Neupflanzungen zu schließen.

Die Unterrichtung über ggf. vergleichbare Maßnahmen im Bestand der Flächenbäume erfolgt aus organisatorischen Gründen zu einem späteren Zeitpunkt.

Baumfällungen / Kroneneinkürzungen aus Verkehrssicherungsgründen
Zeitraum Januar / Februar 2013

lfd. Nr.	Standort	Baum-Nr.	Stamm-durch-messer	Baumart	Allee-baum + / -	Notwendige Maßnahmen und Begründung
1	Schlegelstraße	64	97 cm	Linde	+	Kroneneinkürzung - Höhe 3-4 m, Stamm- und Stockfäule, Fäule an alten Kronensicherungsschnitten
2		66	98 cm	Linde	+	Fällung - unzureichende Restwandstärke am Stammfuß, Fäule Brandkrustenpilz und Lackporling
3	Potsdamer Str.	162	103 cm	Eiche	+	Kroneneinkürzung - Höhe 3-5 m, fortgeschrittene Stamm- und Stockfäule durch Lackporlinge
4		209	104 cm	Ahorn	+	Fällung - fortgeschrittene Fäule an 2 von 3 Stämmlingen durch Zunderschwamm, mehrfach Rissbildungen als Hinweis für Überlastungen
5	Eichenallee	64	105 cm	Roteiche	+	Kroneneinkürzung - in Höhe 3-5 m und Breite ca. 2-3 m, Fäule im Stammkopf (Feuereschwamm), statisch ungünstige Anbindung der Stämmlinge
6	Lindstedter Allee	97	93 cm	Eiche	+	Kroneneinkürzung - in Höhe 8 m, deutlich herabgesetzte Bruchsicherheit durch umfangreiche Fäule an altem Stämmlingsausbruch
7	Alexandrowka	92	88 cm	Linde	+	Fällung - unzureichende Restwandstärke im oberen Stammbereich, weitere Kronenentlastungsschnitte nicht mehr möglich
8	Nedlitzer Str.	168	71 cm	Eiche	+	Fällung - umfangreiche Holzersetzung durch Eichenfeuerschwamm, unzureichende Restwandstärke bei 4 m Höhe, einzelne Starkäste ausbruchgefährdet
9		14	65 cm	Eiche	+	Kronensicherungsschnitt - oberkrone abgestorben
10		159	40 cm	Eiche	+	Fällung - abgängig, Stammfäule, unzureichende Restwandstärke bei 5 m Höhe
11	Jägerallee	93	157 cm	Eiche	+	Einkürzung von kronenteilen - umfangreiche Fäule an straßenseitigen Stämmling bei 12 m Höhe, der Stämmling ist um 3 m einzukürzen + Herstellung einer geschlossenen Krone
12	Kunersdorfer Str.	14	86 cm	Robinie	+	Fällung - unzureichende Restwandstärke bei 3 m Höhe und an Stämmlingen
13		29	101 cm	Robinie	+	Kroneneinkürzung - Höhe 2-3 m, Breite anpassen, fortgeschrittene Fäule im Kronenansatz
14		ohne Nr.	84 cm	Robinie	+	Kroneneinkürzung - Höhe 3-4 m, Breite anpassen, fortgeschrittene Fäule im Kronenansatz
15	Krampnitzer Str.	65	146 cm	Platane		Kroneneinkürzung - Höhe 5 m, Breite anpassen, unzureichende Restwandstärken an Stamm und Stammfuß
16	Templiner Str.	79	97 cm	Kastanie	+	Fällung - erhöhte Bruchgefahr, umfangreiche Fäule im Kronenansatz
17		59	111 cm	Platane	+	Kroneneinkürzung - Höhe 5 m, Breite anpassen, umfangreiche Fäule und Höhlungen in den Stämmlingen + Oberkrone
18		60	109 cm	Platane	+	Kroneneinkürzung - Höhe 5 m, Breite anpassen, umfangreiche Fäule in Höhe Kronenansatz (weitgehend ausgefault) + Fäule in Starkästen der Oberkrone
19		71	118 cm	Platane	+	Kroneneinkürzung - Höhe 5 m, Breite anpassen, weitgehende Fäule im gesamten Stamm + Stämmlinge der Oberkrone ausbruchgefährdet
20		75	105 cm	Platane	+	Kroneneinkürzung - Höhe 5 m bis max. auf alte Schnittstellen, Breite anpassen, straßenseitiger Stämmling weitgehend ausgefault, Reiterate z.T. ausbruchgefährdet
21	Forststr.	15	105 cm	Ulme	+	Kroneneinkürzung - Höhe 3-4 m, Breite anpassen, ausgeprägte Stockfäule, Restwandstärken unzureichend

Baumfällungen / Kroneneinkürzungen aus Verkehrssicherungsgründen
Zeitraum Januar / Februar 2013

lfd. Nr.	Standort	Baum-Nr.	Stamm-durch-messer	Baumart	Allee-baum + / -	Notwendige Maßnahmen und Begründung
22	Forststr.	42	84 cm	Linde	+	Kroneneinkürzung - Höhe 3-4 m, Breite anpassen, ausgeprägte Stammfäule mehrere Spechtlöcher in Stamm und Krone
23	Tschudistr. / Ecke Am Lehnitzsee	ohne Nr.	30 cm	Robinie		Fällung - zunehmende Neigung zum Grundstück
24	Lindenallee (Abschnitt Hügelweg bis Institut)	45	100 cm	Linde	+	Kroneneinkürzung - Stämming über Weg bis Höhe Pilzfruchtkörper einkürzen , Restkrone etwas anpassen
25		146	100 cm	Linde	+	Kroneneinkürzung - Stämming über Weg bis Höhe Pilzfruchtkörper einkürzen , Äste mit Anbindung in dem Bereich auf ca. 1m Länge einkürzen
26	Lindenallee (Abschnitt Institut bis B 273))	110	120 cm	Linde	+	Kroneneinkürzung - Stämming über Weg etwas oberhalb der Pilzfruchtkörper kappen , Stämming zum Feld in Höhe um 3m einkürzen, Restkrone leicht einkürzen/formieren
27	Am Zernsee	6	40 cm	Weide		Fällung - des abgängigen Stammes zahlreiche Pilzfruchtkörper
28		7	2 x 60 cm	Weide		Fällung - ausgeprägte Stammfäule, erhöhte Bruchgefahr, geringe Restwandstärken , geneigter Wuchs
29	An der alten Kreisstraße (Mq)	47	40 cm	Eiche	+	Fällung - zunehmende Neigung zum Grundstück, Wurzelteller bereits leicht angehoben
30	Geiselbergstraße vor Hs.-Nr. 18	ohne Nr.	50 cm	Kastanie		Kronensicherungsschnitt -Rückschnitt auf alte Kappstellen (Kopfbaum), Gefahr des Stämmingausbruches
31	Am Heineberg	27	50 cm	Linde	+	Kronensicherungsschnitt - Schnitt auf Torso von ca. 3 m Länge, Baum abgängig , ausgeprägte Stammfußfäule
32	Am Heineberg (ggü. Jungbaum B-67)	ohne Nr.	90 cm	Linde	+	Kronensicherungsschnitt - Stämming zum Weg weitere 3-4m einkürzen, ausgeprägte Stammfäule, auffälliges Rindenbild
33	Thomas-Müntzer-Str.	46	2 x 60 cm	Weide		Kronensicherungsschnitt - Einkürzung der Krone um ca. 50%, verstärkte Neigung der Stämminge, der Baum droht auseinander zu brechen
34	Am Golfplatz	147	120 cm	Eiche	+	Kroneneinkürzung - Höhe 4 m, Breite anpassen, Stamm- und Stockfäule mit unzureichenden Restwandstärken, diverse Stammrisse als Überlastungsanzeichen erkennbar
35	Großbeerenstr.	64		Linde	+	Fällung - abgängig, Stammfuß Morsch, Brandkrustenbefall
36		282	50 cm	Linde	+	Fällung - abgängig, Stammfuß Morsch, Brandkrustenbefall
37	In der Aue	69		Rotdorn	+	Fällung - trocken gefallen
38	Max-Born-Str.	11		Baumhasel	+	Fällung - trocken gefallen
39	Steinstraße	8		Eschenahorn		Fällung -starke Neigung, Wurzel geschädigt
40	Sternstraße	31		Linde		Fällung - Stammschaden, Insektenausfluglöcher, abgängig
41	Wagner-Straße	52	20 cm	Apfeldorn	+	Fällung - abgängig, Morschung im Stammkopf, bereits zu 50% abgestorben
42	Neuendorfer Str.	2		Spitzahorn	+	Fällung - Stammschaden an Ostseite, morsch, Holzaustrag durch Ameisen, hohl
43	Allee nach Glienicke	149		Linde	+	Fällung - trocken gefallen
44		211		Linde	+	Fällung - starke Neigung, Bord gehoben, Verkehrsraum über Gehweg eingeschränkt
45	Karl-Gruhl-Straße	82		Spitzahorn	+	Fällung - nur noch geringe Reststandzeit, Morschung im Stammfuß, Pilzbefall in Stämming
46	Karl-Liebkecht-Str.	46		Linde	+	Fällung - abgängig, hohl und von Brandkruste befallen

Baumfällungen / Kroneneinkürzungen aus Verkehrssicherungsgründen
Zeitraum Januar / Februar 2013

lfd. Nr.	Standort	Baum-Nr.	Stamm-durch-messer	Baumart	Allee-baum + / -	Notwendige Maßnahmen und Begründung
47	Karl-Marx-Str.	180		Linde	+	Fällung - abgängig
48		318		Linde	+	Fällung - Stammschaden, Morsch, Spechtlöcher, Pilzbefall
49	Lessing-Straße	74		Rotdorn	+	Fällung - abgängig, geringe Restandzeit, hohl
50	Rosa-Luxemburg-Str.	136		Spitzahorn	+	Fällung - nicht mher bruchsicher, mehrer Stammlinge gerissen, Schaden an Stammfuß, Pilzbefalls im Zwiesel
51	Reuterstraße	28		Kugelahorn	+	Fällung - Stammfuß morsch, hohl
52		46		Kugelahorn	+	Fällung - Stammkopf stark durchmorscht, hohl
53	Rudolf-Breitscheid-Str.	420		Kastanie	+	Fällung - Drehwuchs, Altrisse, Pilz im Stammfuß, stark morsch
54	Große Weinmeister-Str.	51		Linde		Fällung - Stammfuß morsch, Rissbildung, teilweise abgängig, geringe Restandzeit
55		52		Kastanie		Fällung - Bruchsicherheit nicht mehr gegeben, ausfallende Morschungen in Stamm und Krone
56		53		Kastanie		Fällung - absterbend, Stammfuß morsch, fortgeschrittene Fäule
57	Hesse-Straße	21		Rotdorn		Fällung - bruchsicherheit nicht mehr gegeben, Stamm völlig morsch
58	Höhenstraße	11		Linde	+	Fällung - absterbend
59	Kleine Weinmeister-Str.	3		Rotdorn		Fällung - morsch
60	Persiusstraße	51		Spitzahorn	+	Fällung - Pilzbefall, Spannungsrisse, Kriechbruchverdacht
61	Sternstraße	26		Linde	+	Fällung - Stammfuß stark morsch
62		9		Linde		Fällung - Stammfuß stark morsch, kritische Restwand, Brandkrustenbefall
63	Am Brunnen	12		Kugelahorn	+	Fällung - Stammfuß morsch
64	Alt Drewitz	9		Spitzahorn	+	Fällung - Pilzbefall, Nässende Morschung, geringe Restandzeit, Spechtlöcher
65	Leipziger Straße	6		Linde		Fällung - Stammfuß morsch, Brandkrustenbefall
66		10		Linde		Fällung - Stammfuß morsch, Brandkrustenbefall
67		27		Linde		Fällung - Stammfuß morsch, Brandkrustenbefall
68	an der Fährwiese	4		Linde		Fällung, hohl, Pilzbefall, Geringe Restwand, morsch, Bruchsicherheit nicht mehr gegeben
69		9		Spitzahorn		Fällung, hohl, Pilzbefall, Geringe Restwand, morsch, Bruchsicherheit nicht mehr gegeben